

19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram **ANTIBES - 06600**

Tél: 04.92.90.44.02

Email: contact@juris-expertises.fr

NICE - ANTIBES - FREJUS

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment :

Local commercial

Nombre de Pièces :

Numéro de lot :

Etage:

585 Référence Cadastrale : HW - 30

RDC

Adresse:

Le Val d'Or 101 boulevard de l'Ariane 06300

Bâtiment:

Escalier:

Porte:

Propriété de:

Mission effectuée le : 06/12/2022 Date de l'ordre de mission : 01/12/2022

N° Dossier :

2512 - CASTOR INVESTISSEMENT C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 est égale à :

Total: 20.30 m²

(Vingt mètres carrés trente)

Commentaires: Néant

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez	Surface Hors Carrez
Local à usage commercial	RDC	18,20 m²	0,00 m²
Pièce d'eau	RDC	0,90 m²	0,00 m²
WC	RDC	1,20 m²	0,00 m²
Total		20,30 m ²	0,00 m ²

Annexes & Dépendances	Etage	Surface Hors Carrez
Cave	SS	0,00 m²
Total		0,00 m²

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par JURIS EXPERTISES qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à ANTIBES, le 06/12/2022

Nom du responsable :

Sté JURIS - Cabin de Expertises

Le Technicien: Michel PAVISIC



19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram **ANTIBES - 06600**

Tél: 04.92.90.44.02

Email: contact@juris-expertises.fr

NICE - ANTIBES - FREJUS

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011);

Arrêtés du 12 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Local commercial

Cat. du bâtiment : **Habitation (Parties privatives**

d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux :

RDC Etage:

Numéro de Lot : 585

Référence Cadastrale: HW - 30

Date du Permis de Construire : Non Communiquée Adresse: Le Val d'Or 101 boulevard de l'Ariane

06300 NICE

A.2 **DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE**

Nom : Maître BAUCHE

Adresse: 11 Avenue Désambrois

06000 NICE

Particulier Qualité:

Documents

Escalier:

Bâtiment:

Propriété de:

Porte:

fournis:

Moyens mis à

disposition:

Néant

Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: 2512

Le repérage a été réalisé le : 06/12/2022

Par: PAVISIC Michel

N° certificat de qualification : DTI1976

Date d'obtention: 29/10/2017

compétences sont certifiées par

Le présent rapport est établi par une personne dont les

DEKRA Certification

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Date de commande : 01/12/2022

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

Laboratoire d'Analyses :

Adresse laboratoire :

de la Côte d'Azur - CS n° 30012 13590 MEYREUIL

ArteParc - Bâtiment E Route

Numéro d'accréditation:

Organisme d'assurance

professionnelle:

Adresse assurance:

N° de contrat d'assurance

Date de validité :

31/12/2022

06/12/2022

Aucun

1-1029

ΔΧΔ

ITGA Aix

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

Sté JURIS - Cabinet a Expertises

MWR Author - 06000 NICE

Date d'établissement du rapport : Fait à ANTIBES le 06/12/2022 Cabinet: JURIS EXPERTISES

Nom du responsable :

Nom du diagnostiqueur : PAVISIC Michel

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

4miante

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDENTS	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	5
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	6
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	6
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	6
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	6
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6
COMMENTAIRES	6
ELEMENTS D'INFORMATION	.6
ANNEXE 1 – CROQUIS	.8
ATTESTATION(S)	9

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	
Flocages	
Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER		
1. Parois vertic	ales intérieures		
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.		
2. Planchers	s et plafonds		
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol		
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.		
4. Eléments	s extérieurs		
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.		

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage: 06/12/2022

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Cave	SS	OUI	
2	Local à usage commercial	RDC	OUI	
3	Pièce d'eau	RDC	OUI	
4	WC	RDC	OUI	

ď
*
_
π
•=
Ε
⋖

ESC	CRIPTION DES REVE	TEMENT	S EN PLACE AU JOUR DE I	LA VISITE	
N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
			Mur	A, B, C, D	Béton
			Plafond	Plafond	Béton
1	Cave	SS	Plancher	Sol	Béton
			Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	A	Bois
			Mur	A, B, C, D, E, F	Plâtre - Peinture
2	Local à usage commercial	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Béton - Granito
			Porte d'entrée - Dormant et ouvrant extérieurs	A	Métal
			Porte d'entrée - Dormant et ouvrant intérieurs	A	Métal
			Porte-fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	A	Métal
			Porte-fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	A	Métal
			Porte-fenêtre - Volets	A	Métal
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
3	Pièce d'eau	RDC	Plancher	Sol	Béton - Granito
			Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	А	Bois
			Mur	A, B, C, D	Plâtre - Peinture
4	wc	RDC	Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	A	Bois
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Béton - Granito

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique) Néant

LEGENDE						
Présence	A : Amiante	N : Non Amianté		a? : Probabilité de p	résence d'Amiante	
Etat de dégradation des	F, C, FP	BE : Bon état	DL : D	Dégradations locales ME : Mauvais é		
Matériaux	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matéria	MD : Matériau(x) dégradé(s)	
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux- plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation					
	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement					
	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement					
Recommandations des autres	EP Evaluation pér	riodique				
matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	AC1 Action corrective de premier niveau					
	AC2 Action corrective de second niveau					

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des

occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ATTESTATION(S)

COURTIER
WTW REGION SUD-OUEST
6 AV ROUVIERE
81200 MAZAMET

2 05 56 00 90 90

A 05 56 00 90 91

N°CRIAS 07 001 707 (WTW REGION SUD-OUEST) Site ORIAS www.orias.fr



Assurance et Banque

SARL , JURIS METRAGES PLANS 2 PL GENERAL DE GAULLE

U66UO ANTIBES

Vecre contrat

Responsabilité Civile Prestateire Souscrit le 02/07/2020

Vos références

Contrat 10835258504 Client 691392920

Date du courrier 17 mail 2022

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que : JURIS METRAGES PLANS

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10635258504 ayant pris effet le 01/07/2020.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes ;

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 17/05/2022 au 01/01/2023 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie

Directeur Général Délégué

ANA France MIRO. N.A. por copies de 214 FPR ISB 4, TOZ CIET AED R. I.S. FARIS, Tak electron-acudane el PE CA 25 int." AED. Exhibitora siglica par la Entre des Assessacios. Notationes d'acudamentes acudation de 2 contratos de 2 cont

1/2

Vos références Contrat 10635258504 Client

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €		
Tous dommages corporeis, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" claprès)	9 000 000 € par année d'assurance		
Dont.: Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance		
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance		

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en (
Atteinte accidentalle à l'environnement (tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance	
Responsabilitá civile professionnelle (tous dommages confondus)	500 000 € par année d'assurance dont 300 000 € par sinistre	
Dommages Immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	150 000 € par année d'assurance	
Dommages aux blens confids (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre	
Reconstitution de documents/ médias confléa (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre	

C.G. : Conditions Générales du contrat.

2/2

CERTIFICAT

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Michel PAVISIC

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1976 pour :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb 28/10/2017 27/10/2 - Diagnostic amiante sans mention 29/10/2017 28/10/ · Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) 29/10/2017 - Diagnostic de performance énergétique 28/10/2017 - Etat relatif à l'installation intérieure de gaz - Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité 22/10/2018



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY Bagneux, le 22/10/2018





DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande - F92220 Baoneux * www.dekra-certification.fr



19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram **ANTIBES - 06600**

Tél: 04 92 90 44 02

Email: contact@juris-expertises.fr

NICE - ANTIBES - FREJUS

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Local

commercial

Adresse:

Le Val d'Or 101 boulevard de

l'Ariane 06300 NICE

Nombre de Pièces

Numéro de Lot: 585

Référence Cadastrale : HW - 30

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court

terme

Descriptif du bien

Encombrement constaté : Néant

Situation du lot ou des lots de copropriété

RDC

Etage:

Bâtiment: Porte:

Escalier:

Mitoyenneté: OUI Bâti: OUI

Document(s) joint(s): Néant

DESIGNATION DU CLIENT

Désignation du client

Nom / Prénom :

Qualité : Adresse:

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom : Maître BAUCHE

Qualité: **Particulier**

Adresse : 11 Avenue Désambrois

06000 NICE

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : PAVISIC Michel Raison sociale et nom de l'entreprise : **SARL JURIS EXPERTISES**

Adresse: 19 av du Grand Cavalier 06600 ANTIBES

N° siret: 41375963000077

N° certificat de qualification : DTI1976

Date d'obtention : 29/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA Certification

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Organisme d'assurance AXA

professionnelle:

N° de contrat d'assurance

Date de validité du contrat

d'assurance :

31/12/2022

du bâtiment relatif à la présence de termites

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

D	IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
H	INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
		SS
	Mur - Béton	Absence d'indice.
Cave	Plafond - Béton	Absence d'indice.
Oave	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
		RDC
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
Local à usage	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Granito	Absence d'indice.
	Porte d'entrée Dormant et ouvrant extérieurs - Métal	Absence d'indice.
commercial	Porte d'entrée Dormant et ouvrant intérieurs - Métal	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs - Métal	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - Métal	Absence d'indice.
	Porte-fenêtre Volets - Métal	Absence d'indice.
	Mur - Plåtre Peinture	Absence d'indice.
Pièce d'eau	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
iooo a caa	Plancher - Béton Granito	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
wc	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
****	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Granito	Absence d'indice.

LEGENDE		
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.	
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,	
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature	
	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.	

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1, examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.);

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

CONSTATATIONS DIVERSES

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 05/06/2023.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur

 Référence : 2512

Fait à: ANTIBES

le : 06/12/2022

Visite effectuée le : 06/12/2022

Durée de la visite : Nom du responsable : Opérateur : Nom : **PAVISIC**

Operateur : Nom : PAVISI

Prénom : Michel

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappeté l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Michel PAVISIC

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1976 pour :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb
- Diagnostic amiante sans mention
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitajne)
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité

DU AU

28/10/2017 27/10/202

29/10/2017 28/10/

29/10/2017 28/10/20

28/10/2017 27/10/202

05/11/2017 04/11/2022

22/10/2018 21/10/202

Ces compétances répondent aux exigences de compétances définise en vertu du code de la construction et de l'habitation (ant. L.271.4 et autwarts.) P.271 1 et autwarts ainsi que feurs entédis d'application? pour les diagnostics réglementaires. Le preuve de conformés je été apportée par l'évaluation de des la transmisse de la confidence de condition que les résultats des divers audits de surveillance soient plénament painfais antes.

*Addition of 24 procession (Mark deliberation in continue of procession of the proce



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY Bagneux, le 22/10/2018





Numéro d'accrédization 4-0083 Portée disponible sur ways cofres é

DEKRA Cartification SAS * 5 avenue Garlande ~ F92220 Baonaux * www.dekra-certification.fr



19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram ANTIBES - 06600

Tél: 04.92.90.44.02

Email: contact@juris-expertises.fr

NICE - ANTIBES - FREJUS

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre (6.3.c)

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012

A INFORMATIONS GENERA	LES			
N° de rapport : 2512		Signatu	re :	
Référence ADEME :				
Date du rapport : 06/12/2022			Sté JURIS - Cabinet d'Expertise	5
Valable jusqu'au : 05/12/2032			12, ave Auber - 06000 NICE	
Le cas échéant, nature de l'ERP : Habitation (Parties			04 93 86 61 48 / Pax 04 93 88 63 1	3
d'habitatic	d'immeuble collectif			
Adresse: 101 boulevard de l'Ariane 06300 NICE INSEE: 608				
	le bâtiment (à préciser) :			
Sth : 20 m²				
Propriétaire :		Gestion	naire (s'il y a lieu) :	
Nom :		Nom:		
Adresse		Adresse	(2)	
B CONSOMMATIONS ANNU				
Période de relevés de consommations co				
	Consommations en én finales	ergies	Consommations en énergie	Frais annuels
	(détail par usage en kWh	(e)	primaire (détail par usage en kWh _{EP})	d'énergie En € (TTC)
Eclairage			South Per double on KANED	Eli C(110)
Bureautique				
Chauffage Eau chaude sanitaire				
Refroidissement				
Ascenseur(s)				
Autres usages				
Production d'électricité à demeure				
Abonnements				0,00 €
TOTAL				
Consommations én (en énergie primaire) pour le chauffage, la produ refroidissement, l'éclairage et les autres usages, dédut à demeure	ction d'eau chauda canitaire la	Er pour le cha	nissions de gaz à effet de so uffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroid autres usages	erre (GES) lissement, l'éclaîrage et les
	/h _{ep} /m².an	Estimat	ion des émissions : kg _{eqCO2}	lm² an
Bâtiment éconon			ole émission de GES	Bâtiment
≤ 30 A		≤3	A	Bâtiment
31 à 90 R		4 à 10		
		4 4 10	В	الم الم
91 à 170 C		11 a 2	5 C	
171 à 270		26 a 4	5 D	9
271 à 380 E		46 n 7	0 E) agnostic de perfor
381 a 510 F		77.69	THE PERSON	Diagu
> 510	G	> 95	G	
Bâtiment énergivo			te émission de GES	

Diagnostic de performance énergétique – (6.3.c)

C DESCRIPTIF DU BÂTIMENT (OU DE LA PARTIE DE BÂTIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT)

TYPE(S) DE MU	JR(S)				
Intitulé	Туре	Surface (m²)	Donne sur	Epaisseur (cm)	Isolation
Mur 1	Inconnu		Extérieur	Inconnue	Non isolé

TYPE(S) DE TOITURE(S) - AUCUNE TOITURE DEPERDITIVE -

YPE(S) DE PL	ANCHER(S) BAS			
Intitulé	Туре	Surface (m²)	Donne sur	Isolation
Plancher 1	Dalle béton		Local non chauffé	Non isolé

YPE(S) DE	MENUISERIE(S)				
Intitulé	Туре	Surface (m²)	Donne sur	Présence de fermeture	Remplissage en argon ou krypton
Porte 1	Métallique Vitrée simple vitrage	2	Extérieur		
Fenêtre 1	Portes-fenêtres sans ouverture possible, Menuiserie métallique sans rupture de pont thermique - simple vitrage vertical		Extérieur	Non	Non

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

Type de système	Type d'énergie	Puissance nominale	Rendement	Veilleuse	Date de Fabrication	Rapport d'inspection	Individuel / Collectif
Réseau de chaleur	Réseau de chaleur			NA	1960	Non requis	Collectif

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage

Radiateur eau chaude (surface chauffée : 20,3 m²)

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN -

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE

TY	PE(S) DE SYSTEME(S)	D'EAU CH	AUDE S	SANITAIR	E		
Type de système	T <u>y</u> pe d'énergie	Puissance nominale	Rendement	Veilleuse	Date de Fabrication	Rapport d'inspection	Individue! / Collectif
Réseau de chaleur	Réseau de chaleur			NA	1960	Non requis	Collectif

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION

Diagnostic de performance énergétique – (6.3.c)

TYPE DE SYSTEME DE VENTILA	FION	
Type de système	Menuiseries sans joint	Cheminée sans trappe
Ventilation par ouverture de fenêtres	Oui	Non

C.5 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'ECLAIRAGE

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE

Type de système

Ampoules standards

C.6 DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 NOMBRE D'OCCUPANTS: < 300

C.8 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au bâtiment :

Néant

D NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer le futur locataire ou acheteur :
- Pour comparer les différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation cidessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour disposer de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires:

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment: les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres).

Gestionnaire énergie

 Mettre en place une planification énergétique adaptée à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou quotidienne.
- Vérifier la température intérieure de consigne : Elle peut être abaissée considérablement selon la durée de la période d'inoccupation, traitez chaque local avec sa spécificité (par exemple température entre 14 et 16°C dans une salle de sports, réglez le chauffage en fonction du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage dans une salle de spectacle).
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des relances.

Ventilation

 Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation
- · Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs

Confort d'été

 Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
- Remplacer les lampes à incandescence par des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et dans les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec, par exemple, une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple); lls consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées); les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices,

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Eteindre les équipements lors des périodes d'inoccupation.
- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager: extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires

Compléments

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

Projet	Mesures d'amélioration	Commentaires

Commentaires:

Selon l'arrêté du 8 février 2012, article 6 : « A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948 ou pour lesquels la totalité du chauffage est assurée par un équipement commun, ainsi que pour les locaux à usage commerciale et profession libérale, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 4.a, 4.b et 5 (détail des consommations, frais annuels, étiquettes ...) doivent rester vierges ... ». Nous restons à votre disposition pour compléter ce Diagnostic Performance Energétique dès la réception des factures sans engagement de frais pendant une période d'un mois à compter de la date d'expertises. Au-delà de ce délai, des frais supplémentaires seront facturés (75 € TTC).

Les travaux sont a realiser par un professionnel qualifie.

Pour plus d'informations :

www.logement.gouv.fr rubrique performance energetique

Www.ademe.fr

F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature

Sté JURIS - Cabinet d'Expertises elle Palais Floras 12, ave Auter - 06000 NICE 20 04 93 28 61 43 / Fax 04 93 28 63 13 cm 41 77 86 25 77 8 6602 Etablissement du rapport : Fait à ANTIBES le 06/12/2022

Cabinet: JURIS EXPERTISES

Nom du responsable :

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

N° de police :

Date de validité : 31/12/2022

Date de visite : 06/12/2022

Le présent rapport est établi par PAVISIC Michel dont les compétences sont certifiées par : DEKRA Certification

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

N° de certificat de qualification : DTI1976

Date d'obtention: 28/10/2017

Version du logiciel utilisé : AnalysImmo DPE-3CL2012 version 2.1.1

CERTIFICAT

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Michel PAVISIC

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1976 pour :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb

- Diagnostic amiante sans mention

- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)

- Diagnostic de performance énergétique

- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz

- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité

DU 28/10/2017 27/10/20

29/10/2017

29/10/2017

28/10/2017

05/11/2017

22/10/2018



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY Bagneux, le 22/10/2018





DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande ~ F92220 Baoneux * www.dekra-certific



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS ETAT DES NUISANCES SONORES AÉRIENNES

101 Boulevard de l'Ariane 06300 NICE

HW 30 Lot 585

INFORMATION DE COMMANDE

Date de commande : 06/12/2022 Valide jusqu'au : 06/06/2023 N° de commande : 331930 Reference interne: 2512

Adresse: 101 Boulevard de l'Ariane 06300 NICE

Cadastre :

06088 000 HW 30

Commune: NICE Code postal: 06300 Code insee: 06088

Lat/Long: 43.73572085, 7.301828344336929

Vendeur ou Bailleur:

Acquéreur ou locataire :



RESUME DE L'ETAT DES RISQUES

		Réglementaire	
RADON N	veau 1	SEISME Niveau 4	ENSA/PEB Aucun
		Informatif: ERPS	
[BASOL]	0	BASIAS 17	Sols Argileux Moyen (1)
) Une étude géotechnique	est obligatoire	en cas de construction ou modification du Bati. (Lo	i ELAN, Article 68)
Risque naturel Inondation	[Approuvé] [Approuvé] [Prescrit]	Le 17/11/1999 : Inondation Par une crue torrentielle ou à Le 18/04/2011 : Inondation Par une crue torrentielle ou à Le 25/06/2013 : Inondation Par une crue torrentielle ou à e 25/03/2020 : Inondation Inondation Paillon e 25/03/2020 : Inondation Par une crue torrentielle ou à me	montée rapide de cours d'eau Var (basse vallée) montée rapide de cours d'eau
Exposition	HW 30	OUI	
Risque naturel Feu de forêt	[Approuvé]	Le 07/02/2017 : Feu de forêt Feu de forêt	
Exposition	HW 30	NON	
Risque naturel Mouvement de terrain		Le 05/12/2008 : Mouvement de terrain Mouvement de terr Le 16/03/2020 : Mouvement de terrain Affaissements et effe	
Exposition	HW 30	NON	
Risque naturel Séisme	[Approuvé]	Le 28/01/2019 : Séisme Séisme	
Exposition	HW 30	OUI	

Risque minter	Aucun plan de prevention des risques minier recensé sur cette commune
Risque technologique	Aucun plan de prevention des risques technologique recensé sur cette commune
INFORMATIONS LEGALES	Cliquez sur le lien suivant pour trouver les informations légales, documents de références et annexes qui ont permis la réalisation de ce document. https://www.etat-risque.com/s/GSAGG

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrête N° 06088170207	préfectoral 7 février 2017	Michanyla	
2. Adresse ou parcelles	Code postal ou Insee	Mis à jour le Commune	
101 Boulevard de l'Ariane 06300 NICE	06300		VICE
SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATUR		-	
> L'immeuble (ou au moins une parcelle) est situé dans le périmètre d'un PPR N	242703007	Oui	X Non
Prescrit Antiapé	Approuvé X	Date	
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à	Ubbroase V	Date	28/01/2019
Inondation X crue torrentielle	remontée de nappe		avalanches
cyclone mouvements de terrain	sécheresse géotechnique		feux de forêt
séisme X volcan	autres		roan do force
Extraits des documents de référence -> Cf: cartographies ci dessous			
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN		Oui	Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés		Oui	Non
SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES MINIES	(PPRM)		* J. T. T. T. T. T.
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M	0.00000000	Oui	Non X
prescrit anticipé	approuvé	date	MO11 X
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :	approur.	uate	
mouvements de terrain	autres		
Extraits des documents de référence -> Cf: cartographies ci dessous	400		
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM		Oui	Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés		Oui	Non
SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNI	a actoute chappa		- 1000
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT prescrit et non encore approuvé	prociónes (k.km.)		
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés		Oui	Non X
Effet toxique Effet thermique	Effet de surpr	necion	
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé	Ellet de zai bi	Oui	Man V
Extraits des documents de référence -> Cf: cartographies ci dessous		Our	Non X
> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement		Oui	Non
L'immeuble est situé en zone de prescription		Oui	Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés		Oui	Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l	'immeuble	Oui	Non
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au coi		- Cal	14011
SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DU ZONAGE SISMIQUE RÉGLEMENTAIRE	1 50 7 7 7 10 10		
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité dassée en			
zone 1 zone 2	zone 3	one 4 X	
Trés faible Faible		one 4 X Dyenne	zone 5 Forte
INFORMATION RELATIVE À LA POLLUTION DE SOLS	T. W. T. W. T.		1000
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)		Oui	Non M
WHITE STATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		Out	Non X
SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE À POTENTIEL RADON	to the terms	WALL TO BE	1 477 - 777
L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3		Oui	Non X
INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEMNISÉS PAR L'ASSURANCE SUITE À UNE CATA	STROPHE NATURELLE, MINIÈRE OU TECHI	IOLOGIQUE	AL SECTION
L'information est mentionnée dans l'acte de vente		Oui	Non
Vendeur ou Bailleur Date	e / Lieu		
Date	2022 / NICE	Acquéreur ou Le	ocataire


Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018


ETAT DES NUISANCES SONORES AÉRIENNES

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute tession, location ou construction immobilière


Cet état est établi sur la base des informations mises à dispos N°	sition par arrete prejectoral	Mis à jour le	
2. Adresse	Code postal ou Insee	Commune	
101 Boulevard de l'Ariane 06300 NICE	06300		NICE
SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D	TEXPOSITION AU BRUIT (PEB)	7 10 10 10	
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB Révisé i oui, nom de l'aérodrome :	Approuvé	Oui Date	Non
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisati oui, les travaux prescrits ont été réalisés	ion	Oui Oui	Non Non
SITUATION DE L'IMMEURLE AU REGARD DU PLAN D'EXPOSITION AU BR		The state of the state of	Service .
immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bri NON X zone A ¹ Aucun Très forte (intérieur de la courbe d'indice Lden 70)	uit défnie comme <u>*</u> zone B² Forte	zone C³ modérée	zone D⁴ Faible
(entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65			
(entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden chois (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). les impôts (et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code églementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture). Nota bene	Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de	créneaux horaires attribuables fait l	l'obiet d'une limitation
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE PERMETTANT LA LOCALISATION DE L'IMM			ortane.
cument de reference			
plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géopo ttps://www.geoportail.gouv.fr/	rtail de l'institut national de l'information géographiq	ue et forestière (I.G.N) à l'adresse s	uivante
plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de : ut être consulté à la maire de la commune de : NICE u est sis l'immeuble.			
Vandaur au Raillaur	Date / Lieu 06/12/2022 / NICF	Acquéreur ou	Locataire

information sur les nuisances sonores aériennes pour en savoir plus.consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/








MOUVEMENT DE TERRAIN (SOLS ARGILEUX)


















Niveau 1



Basias







Liste des sites BASIAS (à moins de 500 mètres)

BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services

Code	Raison social, Activité, Adresse	Distance
-	Garage et desserte de carburant	63 mètres
	Carrosserie automobile	101 mètres
-		118 mètres
-		118 mètres
-		118 mètres
-	S. A. VARIOFORM Atelier de mécanique de précision	129 mètres
-	Garage	208 mètres
-	Serrurerie	238 mètres
-	SOCIETE DES ASCENCEURS ARTIS-WESTINGHOUSE Fabrique d'ascenceur	250 mètres
271		338 mètres
-	ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD Garage	344 mètres
-		381 mètres
	S. A. J. WENZINGER ET Cie Atelier d'application d'émail sur métaux	386 mètres
-	S. A. UNION INDUSTRIELLE DES PETROLES Desserte de carburant	397 mètres
~		443 mètres
-		468 mètres
3	S. A. ATELIERS ET CHANTIERS MONTI Chaudronnerie	475 mètres

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Code Ralson social, Activité, Adresse		Distance		
0064.00262	SECA LA TRINITE		249 mètres	

Ministère du Développement Durable

Préfecture : Alpes-Maritimes

Commune : NICE

Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble 101 Boulevard de l'Ariane 06300 NICE 06300 NICE

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases OUI ou NON

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	Jo du	Indemnisation
Sécheresse	01/07/2003	30/09/2003	30/09/2003	04/05/2007	OUI NON
inondations et/ou Coulées de Boue	06/06/2000	06/06/2000	06/06/2000	22/11/2000	OUI ON NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	02/12/2005	03/12/2005	03/12/2005	14/05/2006	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	02/10/2020	03/10/2020	03/10/2020	08/10/2020	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	31/10/2019	03/11/2019	03/11/2019	19/12/2019	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	06/09/2005	09/09/2005	09/09/2005	14/10/2005	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	04/05/2010	04/05/2010	04/05/2010	26/06/2010	OUI NON
Grêle	24/08/1983	24/08/1983	24/08/1983	11/09/1983	OUI NON
Mouvement de Terrain	04/01/2014	06/01/2014	06/01/2014	26/04/2014	OUI NON
Mouvement de Terrain	31/10/2019	03/11/2019	03/11/2019	19/12/2019	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	24/08/1983	24/08/1983	24/08/1983	11/09/1983	OUI NON
Tempête	06/11/1982	10/11/1982	10/11/1982	02/12/1982	OUI NON
Mouvement de Terrain	11/10/2000	15/10/2000	15/10/2000	14/06/2001	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	05/10/1993	10/10/1993	10/10/1993	24/10/1993	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	05/11/2011	09/11/2011	09/11/2011	07/03/2012	OUI NON
Mouvement de Terrain	09/11/2014	12/11/2014	12/11/2014	07/06/2015	OUI NON
Sécheresse	01/07/2005	30/09/2005	30/09/2005	05/07/2008	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à Laction des Vagues	31/10/2003	01/11/2003	01/11/2003	23/05/2004	OUI NON
Mouvement de Terrain	01/01/2010	02/01/2010	02/01/2010	13/05/2010	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	16/01/2014	18/01/2014	18/01/2014	02/02/2014	OUI NON
Mouvement de Terrain	14/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	07/06/2015	NON DIVO
Mouvement de Terrain	16/01/2014	20/01/2014	20/01/2014	26/04/2014	OUI NON
Glissement de Terrain	06/01/1994	13/01/1994	13/01/1994	10/06/1994	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à laction des Vagues	24/06/1992	24/06/1992	24/06/1992	27/02/1993	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	28/09/1991	30/09/1991	30/09/1991	27/02/1993	OUI NON
inondations et/ou Coulées de Boue	06/10/1992	06/10/1992	06/10/1992	27/02/1993	MON LINO
Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	10/11/1982	10/11/1982	06/02/1983	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	22/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	19/12/2019	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	25/02/1989	26/02/1989	26/02/1989	07/02/1990	OUI NON

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	Jo du	Indemnisation
Inondations et/ou Coulées de Boue	06/01/1994	13/01/1994	13/01/1994	10/06/1994	OUI NON
Mouvement de Terrain	04/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	07/06/2015	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	11/10/2000	15/10/2000	15/10/2000	14/06/2001	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	28/09/1991	30/09/1991	30/09/1991	15/10/1992	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	28/09/1991	30/09/1991	30/09/1991	27/02/1993	OUI NON
Mouvement de Terrain	05/11/2011	09/11/2011	09/11/2011	15/06/2012	OUI NON
Mouvement de Terrain	25/12/2013	26/12/2013	26/12/2013	26/04/2014	OUI NON
Mouvement de Terrain	03/10/2015	04/10/2015	04/10/2015	02/03/2016	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	12/09/1993	14/09/1993	14/09/1993	24/10/1993	OU! NON
Mouvement de Terrain	03/11/2019	03/11/2019	03/11/2019	19/12/2019	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	02/10/2020	03/10/2020	03/10/2020	08/10/2020	OUI NON
Sécheresse	01/01/2005	31/03/2005	31/03/2005	23/04/2008	OUI ON
Sécheresse	01/07/2004	30/09/2004	30/09/2004	23/04/2008	OUI NON
Mouvement de Terrain	22/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	19/12/2019	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	26/09/2012	26/09/2012	26/09/2012	13/01/2013	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	05/11/2011	09/11/2011	09/11/2011	07/03/2012	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l action des Vagues	30/11/2008	01/12/2008	01/12/2008	21/05/2009	OUI NON
Mouvement de Terrain	31/10/2019	03/11/2019	03/11/2019	03/12/2020	OUI NON
Mouvement de Terrain	02/12/2005	03/12/2005	03/12/2005	10/10/2008	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	24/10/2020	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	18/09/1999	19/09/1999	19/09/1999	19/03/2000	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	24/06/1992	24/06/1992	24/06/1992	27/02/1993	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	11/10/2000	11/10/2000	11/10/2000	29/12/2000	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	04/11/2014	05/11/2014	05/11/2014	06/01/2015	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	10/01/1994	11/01/1994	11/01/1994	10/06/1994	OUI NON
Mouvement de Terrain	05/11/2000	06/11/2000	06/11/2000	14/06/2001	OUI NON
Mouvement de Terrain	23/11/2000	24/11/2000	24/11/2000	14/06/2001	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	30/09/1998	30/09/1998	30/09/1998	05/02/1999	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	24/11/2000	24/11/2000	24/11/2000	14/06/2001	OUI NON
Mouvement de Terrain	11/01/1996	12/01/1996	12/01/1996	17/04/1996	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	04/11/1994	06/11/1994	06/11/1994	25/11/1994	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	14/09/2016	15/09/2016	15/09/2016	02/05/2018	OUI ONON
Inondations et/ou Coulées de Boue	23/10/1999	24/10/1999	24/10/1999	19/03/2000	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	15/11/2010	15/11/2010	15/11/2010	10/04/2011	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	29/07/2013	29/07/2013	29/07/2013	13/09/2013	OUI ON
Mouvement de Terrain	22/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	13/05/2010	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	23/11/2019	24/11/2019	24/11/2019	30/11/2019	OUI NON
Mouvement de Terrain	13/12/2008	17/12/2008	17/12/2008	01/07/2009	OUI NON
Inondations et/ou Coulées de Boue	05/11/2000	06/11/2000	06/11/2000	14/06/2001	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	13/05/2010	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	08/11/2011	08/11/2011	08/11/2011	07/03/2012	OUI NON

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	Jo du	Indemnisation
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	01/01/2010	02/01/2010	02/01/2010	13/05/2010	OUI NON
lnondations et/ou Coulées de Boue	03/10/2015	03/10/2015	03/10/2015	08/10/2015	OUI ONON
Mouvement de Terrain	30/10/2010	25/12/2010	25/12/2010	22/06/2011	OUI NON
Tempête	24/08/1983	24/08/1983	24/08/1983	11/09/1983	OUI NON
Glissement de Terrain	10/01/1994	11/01/1994	11/01/1994	10/06/1994	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	23/11/2000	24/11/2000	24/11/2000	14/06/2001	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à Laction des Vagues	22/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	13/05/2010	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	05/11/2000	06/11/2000	06/11/2000	23/03/2001	OUI NON
Mouvement de Terrain	18/09/1999	19/09/1999	19/09/1999	19/03/2000	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	08/11/2011	08/11/2011	08/11/2011	07/03/2012	OUI NON
Glissement de Terrain	24/12/1996	25/12/1996	25/12/1996	22/08/1998	OUI NON
Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	19/02/2010	19/02/2010	19/02/2010	26/06/2010	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	30/09/2012	30/09/2012	30/09/2012	13/01/2013	OUI NON
Mouvement de Terrain	24/11/2000	24/11/2000	24/11/2000	14/06/2001	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	14/11/2014	15/11/2014	15/11/2014	04/03/2015	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	05/11/2000	06/11/2000	06/11/2000	29/12/2000	OUI NON
nondations et/ou Covlées de Boue	11/01/1996	12/01/1996	12/01/1996	14/02/1996	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	10/11/1982	10/11/1982	02/12/1982	OUI NON
Aouvement de Terrain	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	13/05/2010	□ oui □ non
hocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	06/10/1992	06/10/1992	06/10/1992	27/02/1993	OUI NON
Nouvement de Terrain	07/03/2013	09/03/2013	09/03/2013	26/10/2013	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	03/11/2019	03/11/2019	03/11/2019	19/12/2019	OUI NON
nondations et/ou Coulées de Boue	24/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	13/01/2013	OUI NON
ondations et/ou Coulées de Boue	10/09/1992	10/09/1992	10/09/1992	28/03/1993	OUI NON
ondations et/ou Coulées de Boue	25/08/2002	26/08/2002	26/08/2002	24/01/2003	OUI NON
fouvement de Terrain	23/10/1999	24/10/1999	24/10/1999	19/03/2000	OUI NON
ondations et/ou Coulées de Boue	24/12/1996	25/12/1996	25/12/1996	22/08/1998	OUI NON
ondations et/ou Coulées de Boue	09/11/2014	11/11/2014	11/11/2014	19/02/2015	OUI NON
écheresse	01/01/2004	31/03/2004	31/03/2004	23/04/2008	OUI NON
louvement de Terrain	20/12/2019	22/12/2019	22/12/2019	06/06/2021	OUI NON
nocs Mécaniques liés à l'action des Vagues	11/04/2008	12/04/2008	12/04/2008	16/09/2008	OUI NON
ondations et/ou Coulées de Boue	25/02/1989	26/02/1989	26/02/1989	25/07/1989	□ oul □ non
abli le :	Nom du v	endeur ou du bailleur			
6/12/2022 achet / Signature du vendeur ou du bailleur	Non de la	عدميافحوا بدمار طار لمحدد	iro		
Sensor Sensor do rendear od da Dallieth	Nom de l'	acquéreur ou du locata	ire		

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr